

INDICATORI REVERSIBILI

SCHEDA TECNICA

Cartoncini impregnati con soluzioni di diversa concentrazione
Di sali di cobalto per segnalazione dell'umidità ambientale
Con varie tacche di segnalazione da 10 a 60 % di umidità ed oltre.
La colorazione delle tacche passa dal rosa all'azzurro in funzione
dell'umidità rilevata.

Esempio: se l'umidità presente è del 25% le tacche 10% e 20%
saranno rosa mentre quelle del 30%-40%-50%-60% rimarranno
azzurre, segnalando così un'umidità superiore al 20%, ma
inferiore al 30%.

E' noto che sotto il 25-30% di umidità non si verificano fenomeni
di corrosione od arrugginimento dovuti ad umidità.

Oltre ai cartoncini indicatori con più tacche: tre tacche 5-10-60,
quattro tacche 10-20-30-40 e 30-40-50-70 e sei tacche 10-20-30-
40-50-60,

sono a disposizione cartoncini indicatori singoli con sensibilità
Di viraggio all' 8%, 20% od al 30%